

Уведомление № С20 - Шланги охладителя гидросистемы усилителя рулевого управления

Модели

2002-2003 (RS) Dodge Caravan/Grand Caravan, Chrysler Voyager и Town & Country

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Уведомление относится только к автомобилям указанных моделей, оснащенным двигателем 3.3L или 3.8L (Торговый код EGA, EGH или EGM) и выпущенным:

- сборочным заводом *St. Louis South (на одиннадцатом месте в VIN-номере стоит «В»)* с 1 октября 2001 года по 3 июля 2002 года (MDH с 1001XX по 070320), или:
- сборочным заводом *Windsor (на одиннадцатом месте в VIN-номере стоит «R»)* с 1 октября 2001 года по 12 июля 2002 года (MDH с 1001XX по 071207).

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Уведомление не распространяется на автомобили, на которых охладитель гидросистемы усилителя рулевого управления в сборе (включая усиленные шланги) был заменен по гарантии.

ВАЖНО! Некоторые из этих автомобилей могут оказаться среди автомобилей, продаваемых дилерами. **Прежде чем допустить такие автомобили в розничную продажу, дилеры должны устранить в них указанную неисправность.** Кроме того, дилерам следует устранять данную неисправность в автомобилях, поступающих на техническое обслуживание. Соответствующие автомобили можно выявить по запросу через систему VIP.

Тема

Приблизительно на ----- автомобилей указанных моделей возможен разрыв шлангов охладителя рабочей жидкости гидросистемы усилителя рулевого управления, приводящий к нарушению работы усилителя. При этом для поворота рулевого колеса автомобиля будет требоваться дополнительное усилие.

Ремонт

Необходима замена обоих шлангов охладителя рабочей жидкости гидросистемы усилителя рулевого управления.