

Уведомление №С25

Кронштейн натяжителя ремня привода кондиционера

Модели

2003-2004 (LH) Dodge Intrepid и Chrysler Concorde

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Уведомление относится только к автомобилям указанных моделей, оснащенным двигателем 2.7L (Торговый код EER или EEE), с датой кода сборки ДВИГАТЕЛЯ с 902582 по 900433.

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Уведомление не распространяется на автомобили, на которых указанные ниже ремонтные работы были выполнены по гарантии.

ВАЖНО! Некоторые из этих автомобилей могут оказаться среди автомобилей, продаваемых дилерами. **Прежде чем допустить такие автомобили в розничную продажу, дилеры должны устранить в них указанную неисправность.** Кроме того, дилерам следует устранять данную неисправность в автомобилях, поступающих на техническое обслуживание. Соответствующие автомобили можно выявить по запросу через систему VIP.

Тема

Приблизительно на 28 000 автомобилей указанных моделей возможно растрескивание кронштейна натяжителя ремня привода компрессора системы кондиционирования. Это может привести к неработоспособности системы кондиционирования. Кроме того, продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным кронштейном натяжителя может привести к повреждению головки цилиндров двигателя.

Ремонт

Требуется замена кронштейна натяжителя ремня привода компрессора.