

DAIMLERCHRYSLER

ОТЗЫВ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПО УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОСМОТРА ЗАМКА КРЫШКИ КАПОТА И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЕЕ ЗАМЕНЫ

Уважаемый владелец Concorde или 300M!

По данным Корпорации DaimlerChrysler, некоторые автомобили **Chrysler Concorde и 300M модели 2004 года** имеют дефект, влияющий на безопасность эксплуатации автомобиля.

Проблема в следующем...

На Вашем автомобиле Concorde и 300M возможно образование трещины в собачке замка крышки капота в сборе, что может привести к высвобождению первичной/вторичной пружины замка. Это может стать причиной открытия капота при движении автомобиля и внезапно привести к аварии.

Меры, принимаемые корпорацией DaimlerChrysler и Вашим дилером...

Корпорация DaimlerChrysler бесплатно отремонтирует Ваш автомобиль (сюда включена стоимость деталей и работы). Для этого Ваш дилер проведет осмотр замка крышки капота в сборе и, при необходимости, заменит его. Это займет около получаса, но может потребоваться и дополнительное время, в зависимости от графика приема клиентов и его выполнения.

Как обеспечить свою безопасность...

Как можно раньше свяжитесь со своим дилером и назначьте дату и время проведения ремонтных работ. Попросите дилера отложить запасные части для Вашего автомобиля или заблаговременно заказать их.

Если Вам необходима помощь...

Если у Вас возникли какие-либо сложности в связи с ремонтом Вашего автомобиля, обращайтесь к ближайшему **дистрибутору DaimlerChrysler. Представительство окажет Вам помощь в ремонте Вашего автомобиля. Соответствующую информацию Вы найдете в разделе «Если Вам необходима помощь» руководства по эксплуатации Вашего автомобиля**

Если Вы уже столкнулись с описанной проблемой и заплатили за ремонт, для возмещения затрат, пожалуйста, обратитесь к ближайшему **дистрибутору** корпорации DaimlerChrysler.

Просим прощения за причиненные Вам неудобства, В то же время мы искренне беспокоимся о Вашей безопасности. Благодарим за внимание к столь важной теме.

Международная служба по техническому обслуживанию и запасным частям
DaimlerChrysler Corporation

C29

***Buckle up
for Safety***