

DAIMLERCHRYSLER

ОТЗЫВ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПО УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ ПЕРЕДНИХ ЖЕЛТЫХ БОКОВЫХ ФОНАРЕЙ

Уважаемый владелец автомобиля 300М!

Корпорация DaimlerChrysler придает большое значение удовлетворенности своих клиентов. В связи с этим мы обращаемся к владельцам некоторых автомобилей 300 М модели 2000 года и просим их связаться со своим дилером по поводу выполнения следующих работ.

Проблема в следующем...

При включенных фарах головного света передние боковые желтые фонари горят как стояночные огни, вместо того чтобы работать в прерывистом режиме для указания направления поворота или при включении аварийной сигнализации.

Меры, принимаемые корпорацией DaimlerChrysler и Вашим дилером...

Корпорация DaimlerChrysler бесплатно отремонтирует Ваш автомобиль (сюда включена стоимость деталей и работы). Для этого Ваш дистрибутор / дилер отремонтирует жгут проводов, чтобы электрическая цепь работала правильно. Сама работа займет не более получаса, но может потребоваться дополнительное время, в зависимости от графика приема дистрибутором / дилером клиентов и его выполнения.

Как обеспечить свою безопасность...

Сразу же свяжитесь со своим дилером и назначьте время и дату проведения ремонтных работ.

Если Вам необходима помощь...

Если у Вас возникли какие-либо сложности в связи с ремонтом Вашего автомобиля, обращайтесь к ближайшему дистрибутору DaimlerChrysler. Представительство окажет Вам помощь в ремонте Вашего автомобиля. Соответствующую информацию Вы найдете в разделе «Если Вам необходима помощь» руководства по эксплуатации Вашего автомобиля.

Просим прощения за причиненные Вам неудобства. В то же время мы надеемся, что правильная работа передних боковых желтых фонарей проведение указанных работ позволит Вам и дальше получать удовольствие от своего автомобиля. Благодарим за внимание к столь важной теме.

Международная служба по техническому обслуживанию и запасным частям
DaimlerChrysler Corporation
B26

Пользуйтесь ремнями безопасности!