

DAIMLERCHRYSLER

ОТЗЫВ АВТОМОБИЛЯ ПО УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕРХНИЙ ВОЗВРАТНЫЙ ШЛАНГ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Уважаемый _____ (Ф.И.О.)!

По данным Корпорации DaimlerChrysler, некоторые автомобили **Chrysler Voyager** и **Town & Country**, а также **Dodge Caravan/Grand Caravan** моделей **2002 – начала 2004 г.г.**, оснащенные двигателем **V-6**, имеют дефект, связанный с безопасностью управления автомобилем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из перечисленных здесь автомобилей моделей **2002 – начала 2003 г.** подпадают под действие другого, ранее изданного, отзыва автомобилей по условиям безопасности в связи с неисправностью шланга гидроусилителя рулевого управления. Несмотря на сходство с упомянутым отзывом, данный отзыв предусматривает замену другого шланга гидроусилителя рулевого управления.

Проблема в следующей... Возможен разрыв верхнего возвратного шланга гидроусилителя рулевого управления Вашего автомобиля (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx) и утечка рабочей жидкости. При попадании искры утечка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления способна вызвать пожар в моторном отсеке.

Меры, принимаемые Вашим дилером... Корпорация DaimlerChrysler бесплатно отремонтирует Ваш автомобиль (сюда включена стоимость деталей и работы). Для этого Ваш дилер заменит верхний возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления. Замена шланга займет около получаса, но может потребоваться и дополнительное время, в зависимости от графика приема клиентов и его выполнения.

Как обеспечить свою безопасность... Как можно раньше **свяжитесь со своим дилером** и назначьте дату и время проведения ремонтных работ. **Не забудьте взять с собой к дилеру это письмо.**

Если Вам необходима помощь... Если у Вас возникли какие-либо сложности в связи с ремонтом Вашего автомобиля, обращайтесь к ближайшему **дистрибутору** DaimlerChrysler. Представительство окажет Вам помощь в ремонте Вашего автомобиля. Соответствующую информацию Вы найдете в разделе «Если Вам необходима помощь» руководства по эксплуатации Вашего автомобиля.

Если Вы уже столкнулись с описанной проблемой и заплатили за ремонт, для возмещения затрат, пожалуйста, обратитесь к ближайшему **дистрибутору** корпорации DaimlerChrysler.

Просим прощения за причиненные Вам неудобства, В то же время мы искренне беспокоимся о Вашей безопасности. Благодарим за внимание к столь важной теме.

Служба региональных представительств
DaimlerChrysler Corporation
Код уведомления D37